

# Tuotantotilojen pesu F 10 Hype vaahtopesuaineella

1. Irrota purettavat koneenosat ja laitteet.
2. Poista irtolika ja kiinteät kappaleet lastalla tai harjalla.
3. Huuhtelee vesiliukoinen lika pinnoilta haalealla (max. 30°C) matalapaineisella vedellä.
4. Vaahdota puhdistettavat pinnat tasaisesti F 10 Hype -pesuaineella. Säädä vaahdo sopivaksi pesulaitteen säätönupista. Anna vaahdon vaikuttaa 15-30 minuuttia. Huuhdo pesuaineinjektorilla vaahdotuksen jälkeen ajamalla sen lävitse puhdasta vettä 20-30 sekuntia.

Pesuainepitoisuus **2-5 %**, käyttölämpötila 30-50 °C.

5. Huuhtelee vaahdo pinnoilta lämpimällä, matalapaineisella vedellä.
6. Desinfioida tarvittaessa erikseen.

## HUOM!

- Vältä pesuaineen pitkäaikaista kosketusta kevytmetallien kanssa.
- Käytä puhdistustyössä suojakäsineitä sekä kasvojen suojaimia.
- Huolehdi käsien kunnosta, levitä käsiin käsivoidetta ennen töihin ryhtymistä sekä töiden jälkeen. Pese myös suojakäsineet niin päältä kuin sisältäkin ja aseta ne kuivumaan.
- Käytä käsineiden alla puuvillaisia sisäkäsineitä.
- Tutustu tuotteen tuote- ja käyttöturvallisuustiedotteeseen.

